



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHECHENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2311-43	FECHA:	28/05/2025




Foto 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto: 2 Sustitución de balcones de metal



Foto: 3 Sustitución de balcones de metal



Foto: 4 Sustitución de puertas



Foto: 5 Sustitución de deposito de agua



Foto: 6 Sustitución de estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Alcar

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.