

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2314-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 4: Sustitución de chapa



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

