

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | SANTA ANA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL MANGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-07-2314-43               | FECHA:                         | 1/12/2025      |



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de chapa



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

