

|                                     |               |                                |                                     |         |                          |           |                          |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |               | PREVIO                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE | <input type="checkbox"/> | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
| DEPARTAMENTO:                       | Pelón         | MUNICIPIO:                     | Santa Ana                           |         |                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | EORM JV       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Angeles                   |         |                          |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 17-07-2318-43 | FECHA:                         | 3/02/2025                           |         |                          |           |                          |



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 módulos de aulas y cocina



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jim Noriega*  
Firma y sello del Presidente de la Obra



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

