

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho Santa Ana Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	24/05/2025



Foto 7: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juliana M. R.</i> Firma y sello del Presidente de la COP	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho Santa Ana Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	24/05/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de piso cerámico



Foto 5: Sustrucción de barandas de metal



Foto 6: Sustrucción de ducto eléctrico más accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juliana M. R.

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

