

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Cartucho Santa Ana Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	6/08/2025



Foto 7: Sustitución de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juliana M. R. Firma y sello del Presidente de la OPS de Parvulos 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Cartucho Santa Ana Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	6/08/2025



Foto1: Instalación de estructura portante de metal



Foto 2: Instalación de lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juliana M. R.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF de Parvulos 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico 
---	--