

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Parvulos Anexa a Escuela Of	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Pita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2345-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 2: mantenimiento de estructura



Foto 3: INTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 4: MANTENIMIENTO DE BALCONES



Foto 5: SUSTITUCION DE TECHO DE COCINA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yaquelin Arévalo S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

