



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Parvulos Anexa a Escuela O	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENT	Caserío la Pita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2345-42	FECHA:	21/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 6: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yaquelin Arévalo S.

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público