

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "Profa Irma Lesbia Diaz de Lopez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paecelamiento El Buen Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2346-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Mejoramiento de piso liso de liso por piso por cerámico



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "Profa Irma Lesbia Diaz de Lopez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Buen Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2346-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Sustrucción de reposadera de agua



Foto 8: Reparación de cuneta de concreto con rejilla de metal

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público