

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "Profa Irma Lesbia Diaz de Lopez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Buen Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2346-42	FECHA:	20/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Mejoramiento de piso liso de liso por piso por cerámico



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "Profa Irma Lesbia Diaz de Lopez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Buen Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2346-42	FECHA:	20/11/2025

 Foto 7: Sustrución de reposadera de agua	 Foto 8: Reparación de cuneta de concreto Con rejilla de metal
Foto 9:	Foto 10:
Foto 11:	Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---