

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2348-42	FECHA:	20/11/2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 módulos de aulas y cocina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelin Yessenia Galicia Padilla

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2348-42	FECHA:	20/11/2025



Foto 7: Repello en muro



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Mantenimiento a portones de metal



Foto 11: Reparación de muro de contención




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelin Yessena galio Firma y sello del Presidente de POPPAVULOS ANEJA A	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---