

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2348-42	FECHA:	10/12/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 modulos de aulas y cocina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 5: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Evelin Yessenia Galicia Palacios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2348-42	FECHA:	10/12/2025



Foto 7: Repello en muro



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Mantenimiento a portones de metal



Foto 11: Reparación de muro de contención

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Evelin Yessenia Galicia Palacios</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

