

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2438-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: Sustitución de Puerta de metal



Foto 2: Mantenimiento de balcones



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interior



Foto 5: Mantenimiento de porton



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2438-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 7 : Sustrucción de focos ahorradores, plafoneras y tomacorrientes dobles




Foto: 8 Sustrucción de caja de flipones, cableado electrico y sus accesorios


Foto: 9


Foto: 10

Foto: 11

Foto: 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---