

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2438-43	FECHA:	30/11/2025



Foto 1: Sustitución de Puerta de metal en elaboracion



Foto 2: Mantenimiento de balcones ya en preparación



Foto 3 Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico ya en trabajo



Foto: 4 Pintura en muros exteriores e interior asi va quedando



Foto: 5 Mantenimiento de porton aun pendiente a la fecha



Foto: 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas ya iniciado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2438-43	FECHA:	30/11/2025



Foto 7 : Sustitución de focos ahorradores, plafoneras y tomacorrientes dobles ya en proceso



Foto: 8 Sustitución de caja de flpones, cableado electrico y sus accesorios

Foto: 9

Foto: 10

Foto: 11

Foto: 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

