

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2438-43	FECHA:	15/12/2025




Foto 1: Puerta de metal finalizadas



Foto 2: Mantenimiento de balcones terminado



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico terminado



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interior finalizado



Foto 5: Mantenimiento de porton terminado



Foto 6: trabajo finalizado de Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2438-43	FECHA:	15/12/2025



Foto 7 : Sustrucción de focos ahorradores, plafoneras y tomacorrientes dobles terminado a entera satisfacción




Foto: 8 Sustrucción de caja de flipones, cableado eléctrico y sus accesorios realizado


Foto: 9

Foto: 10

Foto: 11

Foto: 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---