

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2444-43	FECHA:	23/05/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Mantenimiento a estructura (vigas) con pintura de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura




Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños





Foto 5: Pintura en muros exteriores



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

