

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2477-42	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Sustrucción de piso en aula.



Foto 2: Sustrucción de piso.



Foto 3: Sustrucción de piso en aula.




Foto 4: Portón de ingreso y egreso de los estudiantes al establecimiento



Foto 5: Piso área de cocina



Foto 6: Área de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público