



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2477-42	FECHA:	28/07/2025



Foto1: Sustitución de piso cerámico.



Foto 2: Fabricación en instalación de portón de metal de ingreso.



Foto 3: Reparación de azulejo en mueble de cocina.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 5: Sustitución de lámparas LED.



Foto 6: Mantnimiento a estructura de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público