



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ANA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2506-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción inodoros



Foto 6: Sustrucción lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

YASLENI APATRICIA SIMONES

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

