



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ANA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2506-42	FECHA:	26/05/2025




Foto 1: 22.3 Aplicación de repello de muro de contensión



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc. 1.3 Sustitución de elementos de fijación. 2.2 sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 5: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 6: 10.3 Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

YAS CENIA Patricia June 4/23 Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

