



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ANA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2506-42	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: 22.3 Aplicación de repello de muro de contención



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc. 1.3 Sustitución de elementos de fijación. 2.2 sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 6: 10.3 Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

YASCENIA PATRICIA Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público