

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2508-42	FECHA:	16/01/2025



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de puerta



Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Pintura en muros exteriores e interiores



Mantenimiento a portones de metal



Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yanirai Pineda Blanc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



