




REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS			PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Pelón	MUNICIPIO:	Santa Ana		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Buen Retiro		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2729-45	FECHA:	3/02/2025		
 1.1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26		 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal			
 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores		 21.1 Repello en muros			
 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)		 17.4 Sustitución de focos ahorradores			
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas					
Gloria Esperanza Teller Bolaj Firma y sello del Presidente de la OPE					
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas					
Firma y Sello Director Centro Educativo Público					



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Pelón	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Buen Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2729-45	FECHA:	3/02/2025



17.5 Sustitución de plafoneras



17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles



17.11 Reparación de cableado eléctrico


Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Gloria Espinoza Tector Bolaj
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

