

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2776-43	FECHA:	26/05/2025



Foto1:Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto Pintura en muros exteriores e interiores:



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5:Sustitución inodoro



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid H y H Firma y sello del Presidente de la OPE	ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA EL PROGRESO CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SANTA ANA, PETÉN	ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA EL PROGRESO DIRECCIÓN CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SANTA ANA, PETÉN
---	--	---

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público