

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2778-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA



Foto 2 SUSTITUCION DE PUERTA



Foto: 3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto: 4 SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



Foto: 5 SUSTITUCION DE TORTA DE PISO DE CONCRETO



Foto: 6 REPELO DE MUROS Y PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

