

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2778-43	FECHA:	24/07/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA



Foto 2 SUSTITUCION DE PUERTA



Foto: 3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto: 4 SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL




Foto: 5 SUSTITUCION DE TORTA DE PISO DE CONCRETO



Foto: 6 REPELLO DE MUROS Y PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---