

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2778-43	FECHA:	29/07/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA



Foto 2 SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 4 SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL




Foto 5 SUSTITUCION DE TORTA DE PISO DE CONCRETO



Foto 6 REPELLO DE MUROS Y PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--