



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2780-43	FECHA:	14/10/2025



Foto 1: sustitucion de de metal de venan en una aula



Foto 2: sustitucion de balcones de metal en 3 aulas



Foto 3: sustitucion de lamparas tipo led



Foto 4: sustitucion de plafoneras



Foto 5: sustitucion de interruptores dobles




Foto 6: sustitucion de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2780-43	FECHA:	14/10/2025



Foto 7: reparacion de repello y cernido en paredes



Foto 8: sustuticion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público