



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2781-42	FECHA:	20/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada



Foto 4: sustitucion de piso ceramico



Foto 5: Reparacion de tubo GH y malla galvanizada



Foto 6: Reparacion de tubo GH y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

