

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2926-42	FECHA:	5/02/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustrucción de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Carolina Ramírez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2926-42	FECHA:	5/02/2025

 Foto 7: Sustrucción de piso de torta de concreto	 Foto 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana
 Foto 9:	 Foto 10:
 Foto 11:	 Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Lilian Carolina Ramirez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---