

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-3009-42	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TRES PUERTAS DE LOS BAÑOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE DOS PORTONES



Foto 4: MANTENIMIENTO DE BALCONES Y TAMBIEN SE AGREGARÁ UNAS PLANAS PARA DEJAR LOS ESPACIOS MAS PEQUEÑOS



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian de la Cruz Cubán

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-3009-42	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE MURO DE CONCRETO Y TERRAZA DE 2X3




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, BOMBILLAS, PLAFONERAS, CABLES Y COLOCAR DUCTO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1700 LT

Foto: 5

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian de la Cruz Dubón

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

