

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-3009-42	FECHA:	30/11/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS LA ESTAN TRABAJANDO EN CASA POR ESE MOTIVO NO TUVE EVIDENCIA



Foto 3: LISTOS PARA PINTAR



Foto 4: PINTANDO LOS BALCONES Y LAS PLANAS



Foto 5: PINTANDO LOS MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto 6: EN TRABAJO DEL MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian de la Cruz Dubón
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-3009-42	FECHA:	30/11/2025



Foto 1: CULMINANDO EL TRABAJO DE CONCRETO Y TERRAZA DE 2X3



Foto 2 TRABAJANDO EL SISTEMA ELECTRICO, BOMBILLAS, PLAFONERAS, CABLES Y COLOCAR DUCTO



Foto: 3 COLOCACION DE TOMACORRIENTES DOBLES XON DUCTO INCLUIDO



Foto: 4 INSTALANDO DEPOSITO DE AGUA DE 1700 LT



Foto: 5



Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana de la Cruz Dubón

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

