

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-3009-42	FECHA:	15/12/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA FINALIZADO




Foto: 2 TRABAJO FINALIZADO DE PUERTAS DE LOS BAÑOS



Foto: 3 SUSTITUCIÓN DE DOS PORTONES REALIZADO



Foto: 4 MANTENIMIENTO DE BALCONES FINALIZADO Y TAMBIEN SE AGREGARÁ UNAS PLANAS PARA DEJAR LOS ESPACIOS MAS PEQUEÑOS



Foto: 5 PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR REALIZADO



Foto: 6 REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian de la Cruz Dubón

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, ALDEA LA UNIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-3009-42	FECHA:	15/12/2025



Foto 1: TERRAZA DE 2X3 FINALIZADA



Foto: 2 SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, BOMBILLAS, PLAFONERAS, CABLES Y COLOCAR DUCTO YA REALIZADO




Foto: 3 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES ECHO



Foto: 4 SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 1700 LT YA INSTALADO




Foto: 5




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian de la Cruz Dubón

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

