



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-3480-42	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	FECHA:	16/01/2025



Pintura en muros exteriores e interiores



Sustitución de piso de torta de concreto



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de chapa



Instalación de azulejo en estufa rural



Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-3480-42	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	FECHA:	16/01/2025



Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

