

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 398	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA SARDINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4061-45	FECHA:	5/12/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Mejoramiento de piso liso por piso porcelánico



Foto 3: Sustitución de deposito de agua 1700 lt



Foto 4: CUBIERTA DE LAMINA DE ESTRUCTURA Y LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilberto Monroy Garay

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

