

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 517	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4062-45	FECHA:	14/10/2025



Foto 1: SUTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE LAS PUERTAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

