

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 517	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4062-45	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: SUTITUCIÓN DE LÁMINA




Foto 2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



Foto: 3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto: 4 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE LAS PUERTAS



Foto: 5 SUSTITUCIÓN DE INODORO

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se realiza el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

