

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4120.42	FECHA:	13/02/2024



Foto1: Sustición de puerta



Foto 2: Sustitucion en servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de balcones



Foto 4: Reparación de piso de cemento



Foto 5: pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: sustitucion de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4120.42	FECHA:	13/02/2024



Foto1: Sustitucion de lamparas tipo led



Foto 2: Sustitucion de ducto eléctrico-accesorios



Foto 3: Sustitucion de deposito de agua 1700 Lt.




Foto 4: Instalacion de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

