

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR No 600	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4160-45	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Sustrucion de puertas de baños



Foto 2: reparacion de muro perimetral con malla y tubo hg



Foto 3: Sustrucion sanitario



Foto 4: sustrucion de estructura de techo y lamina galvanizada



Foto 5: Sustrucion de estructura de madera por metal



Foto 6: Sustrucion de lamina por lamina galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

