

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR No 600	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4160-45	FECHA:	20/10/2025



Foto 1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 4: Sustitución de sanitario



Foto 5: Reparacion de muro perimetral con malla y tubo hg



Foto 6: Sustitucion de puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR No 600	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4160-45	FECHA:	20/10/2025



Foto 7: Sustitucion cableado eléctrico



Foto 8: Sustitucion de puerta para la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

