

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR No 600	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4160-45	FECHA:	30/10/2025



Foto 1: Sustrución de portón de metal



Foto 2: Sustrución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustrución de lamina por lamina troquelada



Foto 4: Sustrución de sanitario



Foto 5: Reparacion de muro perimetral con malla y tubo hg




Foto 6: Sustrucion de puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS






PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒



DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR No 600	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-4160-45	FECHA:	30/10/2025



Foto 7: Sustitucion cableado eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

