



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0006-42	FECHA:	7/11/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 2: Mantenimiento aplicación de pintura a balcones de metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Yulissa Gregorio Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0006-42	FECHA:	7/11/2025



Foto 7: Sustitución de llave en mingitorio



Foto 8: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras (3 pulg)



Foto 9: Sustitución de tubería línea principal




Foto 10: Sustitución de llave de globo




Foto 11: Sustitución de llave de cheque





Foto 12: Mejoramiento instalación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Yulissa Gregorio Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0006-42	FECHA:	7/11/2025



Foto 14: Instalación de deposito de agua 1700 lt



Foto 15: Mejoramiento y Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso




Foto 15: Aplicación de repello de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Yulissa Gregorio Perez

Firma y sello del Residente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

