

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, SAN RAMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAMÓN, DOLORES PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0009-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: Sustitución de piso



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Fabricación e instalación de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo de Parvulos

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, SAN RAMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAMÓN, DOLORES PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0009-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 7: Sustrución de conducto electrico mas accesorios



Foto 8: Sustrución de portón de metal



Foto 9: Sustrución de estufa rural





Foto 10: Instalación de azulejo en estufa rural

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la ODS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---