



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, SAN RAMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAMÓN, DOLORES PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0009-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: Sustitución de piso



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Fabricación e instalación de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, SAN RAMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAMÓN, DOLORES PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0009-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 7: Sustitución de conducto eléctrico más accesorios



Foto 8: Sustitución de portón de metal



Foto 9: Sustitución de estufa rural




Foto 10: Instalación de azulejo en estufa rural

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

