



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO CASERIO BOCA DEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0024-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: sustitucion de puerta



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparacion de sistema electrico



Foto 6: cernido en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO CASERIO BOCA DEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0024-43	FECHA:	10/09/2025




Foto 7: Sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

