



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0033-43	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: 6.5 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: 9.2 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: 15.3 REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 4: 19.5 FABRICACION E INSTALACIÓN DE PORTON DE METAL DE INGRESO



Foto 5: 22.3 APLICACIÓN DE REPELLO DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Leonor
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0033-43	FECHA:	15/07/2025



Foto7: 17.11 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJADAS DE AGUA FLUVIAL



Foto 9: 4.1 MATENIMIENTO A ESTRUCTURA(LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maíra Leonor

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

