

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0034-43	FECHA:	27/5/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION BALCONES



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



Foto 5: MEJORAMIENTO DE PISO



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



/ sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0034-43	FECHA:	27/5/2025



Foto7: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

y sello del Presidente de l



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

