

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO NUEVO DEL CARMEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO DEL CARMEN, DOLORES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0036-43	FECHA:	20/05/2025



Foto 1: Sustitución de puertas y sustitución de portones de metal



Foto: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio y sustitución de balcones de metal



Foto: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto: Repello en muro



Foto: Sustitución de piso ceramico y sustutución de piso de torta de concreto




Foto: Sustitución de inodoro y sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público