

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0042-43	FECHA:	16/01/2025




Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Repello en muro exterior y interior.



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OBF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

