



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Peñón				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica.				Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1708- 0049- 45				Barrio Nuevo del Carmen,
					7/05/2025
 Foto 1: REPELLO EN MURO		 Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto			
 Foto 3: SUSTITUCIÓN INODORO		 Foto 4: COMPRA E INSTALACIÓN DE BALCON			
 Foto 5: Sustitución de accesorio de depósito de agua		 Foto 6: Reparación de muro perimetral de block.			
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.					
 Firma y sello del Presidente de la DPE		 Firma y sello Director Centro Educativo Público			